

FAST NEWS 2.0

interactive

Nouvelles pièces déjà
DISPONIBLES EN STOCK!



Juillet 2026



● **20243**

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

JAGUAR F-PACE (DC_, X761_) 15> I-PACE (X590) 18>; LANDROVER RANGE ROVER VELAR 17>

Réf. OE:

LR141989 / HK833C255BA



● **20276**

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

BMW X3 (G01) 17>18 X4 (G02) 18> X5 (G05) 18> X6 (G06) 19> X7 (G07) 19>

Réf. OE:

33308839617 / 33306871497



● **20289**

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225, 227) 18> S90 II - V90 II 16> XC 60 II 17>

Réf. OE:

31360590



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **40245**

Suspension, stabilisateur

AFFECTATIONS:

RENAULT MEGANE I - MEGANE SCÉNIC
(_A0/1_ , JA0/1_) 95>99

Réf. OE:

77 00 428 739 / 82 00 150 768



● **53878**

Coupelle de suspension

AFFECTATIONS:

AUDI A6 (4B, C5) - A6 ALLROAD (4BH)
97>05; VW PASSAT (3B2, 3B5, 3B3, 3B6)
97>05

Réf. OE:

8E0512121E / 8E0512121D



● **53946**

Suspension, corps de l'essieu

AFFECTATIONS:

AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10> A3
(8P1, 8PA, 8P7) 03> Q3 (8UB)
11>; SKODA YETI (5L) 09>

Réf. OE:

1K0505145G / 1K0505145E



● **56164**

Butée élastique, suspension

AFFECTATIONS:

MCD CLC (CL203) 08> CLK (C209, A209)
02> CLASSE C (W203, S203, CL203) 00>

Réf. OE:

203 322 04 44 / A203 322 04 44



● **56792**

Coussinet de palier, ressort à lames

AFFECTATIONS:

FORD TRANSIT 06> TRANSIT (F_ _ _) -
TOURNEO 00>06 TRANSIT TOURNEO
06>

Réf. OE:

6C115781AB / 1431019



● **AX7248**

Rotule de direction intérieure, barre de connexion

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER (U06)
21> X1 (U11) 22>

Réf. OE:

32105A1F916 / 32105A1F917



● **AX7249**

Rotule de direction intérieure, barre de connexion

AFFECTATIONS:

HONDA CR-V IV (RM_) 12>

Réf. OE:

53010T0AA01



● **AX7251**

Rotule de direction intérieure, barre de connexion

AFFECTATIONS:

LANDROVER DISCOVERY V (LC, LR_ ,
L462, L550) 16> RANGE ROVER IV (LG)
12>

Réf. OE:

LR059264 / FPLA3L519AA



● **AX7252**

Rotule de direction intérieure, barre de connexion

AFFECTATIONS:

CUPRA BORN (K11) 21>; VW ID.3 (E11_)
19>

Réf. OE:

1EA423810B





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● AX7263

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

CHEVROLET CRUZE (J300-J305-J308)
09>; OPEL ASTRA J - GTC (P10)
09>; VAUXHALL ASTRA (J) 10>

Réf. OE:
13278358



● BD5103

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20>; KIA
SPORTAGE V (NQ5) 21>

Réf. OE:
55531N9000



● BD5104

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

FIAT FULLBACK (KT_) 16>; MITSUBISHI
L200 (MQ) 14>

Réf. OE:
6000605890



● BD5107

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

KIA CARENS IV (A4) 13>

Réf. OE:
54840A4000 / MS908110



● BR3850

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

DACIA DUSTER 10>

Réf. OE:
551208318R / 551209341R



● BR3911

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI IONIQ (AE, NE) 16> KONA
(OS) 17> I30 (PDE) 16>; KIA NIRO (DE)
16>

Réf. OE:
55250G2100 / 55250G4AA0



● BS5103

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20>; KIA
SPORTAGE V (NQ5) 21>

Réf. OE:
55530N9000



● BS5104

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

FIAT FULLBACK (KT_) 16>; MITSUBISHI
L200 (MQ) 14>

Réf. OE:
6000605889



● BS5107

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

KIA CARENS IV (A4) 13>

Réf. OE:
MS908109 / 54830A4000



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● BX5264

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

BMW IX (I20) 21>

Réf. OE:

31306898159 / 31305A806C2



● BX5266

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

HONDA CR-V V (RW_, RT_) 16>

Réf. OE:

51320TRNH01 / 51320TRNH02



● BX5267

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

MAZDA 3 (BK) 00>

Réf. OE:

B37F34170A



● BX5271

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

JEEP GLADIATOR PICK-UP (JT_) 21>
WRANGLER IV (JL) 17>

Réf. OE:

68293033AA / K68293033AA



● CX9344

Rotule de suspension

AFFECTATIONS:

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225, 227)
18> S90 II - V90 II 16>

Réf. OE:

32269628 / 32269627



● RD4796

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

DS DS 7 (J4_, JC_) 22> DS 7 CROSSBACK
17>; PEUGEOT 508 II (FB_, FE_) 18>

Réf. OE:

1637280780



● RD4803

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20>; KIA
SPORTAGE V (NQ5) 21>

Réf. OE:

56825N9100



● RD4804

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

MAZDA 2 (DJ, DL) 14>; TOYOTA YARIS
(_P21_, _PA1_, _PH1_) 20>

Réf. OE:

45046WB002



● RD4807

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

MINI MINI (F55, F56, F57) 14>

Réf. OE:

32105A018C9 / 32106854737





● RS4796

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

DS DS 7 (J4_, JC_) 22> DS 7 CROSSBACK 17>; PEUGEOT 508 II (FB_, FE_) 18>

Réf. OE:

1637280680



● RS4803

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20>; KIA SPORTAGE V (NQ5) 21>

Réf. OE:

56820N9100



● RS4804

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

MAZDA 2 (DJ, DL) 14>; TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 20>

Réf. OE:

DA8A32290A / DA8A32290



● RS4807

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

MINI MINI (F55, F56, F57) 14>

Réf. OE:

32106854734 / 32105A018B9



● RX0087

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

FORD RANGER (TKE) 10>; MAZDA BT-50 (CD) 06>

Réf. OE:

UR6132280



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **502034**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**DACIA DOKKER (KE_) 12> DUSTER 10>
LODGY 13> LOGAN II, MCV 12>
SANDERO II 12>**

Réf. OE:
144604599R



● **502111**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**MCD CLASSE GL (X164) 06> CLASSE M
(W164) 05>14**

Réf. OE:
A1645051461 / 1645051461



● **502113**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1, SB_,
SR_) 05> CLIO III GRANDTOUR (KR0/1_)
08>**

Réf. OE:
8200748681



● **502114**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

OPEL ASTRA K (B16) 15>

Réf. OE:
39201785 / 13374655



● **502115**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03>;SEAT
ALTEA - XL (5P1, 5P5, 5P8) 04>;SEAT
LEON (1P1) 05>**

Réf. OE:
1K0145762AT / 1K0145770B



● **502116**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT KADJAR 15>

Réf. OE:
144603650R



● **502117**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**DACIA DOKKER (KE_) 12> DUSTER 10>
LODGY 13> LOGAN II, MCV 12>
SANDERO II 12>**

Réf. OE:
144605243R



● **502118**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

FIAT DUCATO (250) 06>

Réf. OE:
1350798080 / 1366971080



● **502120**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**MCD CLA (C117, X117) 13> CLASSE A
(W176), CLASSE B (W246) 11>**

Réf. OE:
A6070900142 / 6070900142





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **502121**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**DACIA DOKKER (KE_) 12> DUSTER 10>
LODGY 13> LOGAN II, MCV 12>
SANDERO II 12>**

Réf. OE:
144600492R



● **502122**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT MEGANE III (_Z0/1_) 08>

Réf. OE:
8200796570



● **502123**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**DACIA LOGAN II, MCV 12> SANDERO III
21>;RENAULT CAPTUR II 20>;RENAULT
CLIO V (BF_) 19>**

Réf. OE:
144606161R / 144609635R



● **502124**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**DACIA DOKKER (KE_) 12> DUSTER 10>
LODGY 13> LOGAN II, MCV 12>
SANDERO II 12>**

Réf. OE:
144609905R / 144607440R



● **502125**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**DACIA LOGAN (LS_), MCV, PICK-UP,
EXPRESS 04> SANDERO
08>12;RENAULT LOGAN (LS_) 04>**

Réf. OE:
8200889766



● **502126**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**NISSAN KUBISTAR (X76) 03>;RENAULT
KANGOO (KC0/1_, FC0/1_) 97>**

Réf. OE:
8200324183



● **502128**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**MCD CLA (C117, X117) 13> CLASSE A
(W176), CLASSE B (W246) 11>**

Réf. OE:
2465200001 / A2465200001



● **502129**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**NISSAN X-TRAIL (T31) 07>;RENAULT
KOLEOS I (HY_) 08>**

Réf. OE:
14460JG70A



● **502130**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

**SEAT CORDOBA (6K5, 6K2/C2) 93>99
IBIZA II (6K1) 93>99**

Réf. OE:
6K0 145 834C



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **502132**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
09> MEGANE III (_Z0/1_) 08>

Réf. OE:

8200797621 / 8200962920



● **502133**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

CITROEN JUMPER (244, Z_) 02>

Réf. OE:

1607330380



● **502134**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_, KG0/1_)
01>

Réf. OE:

8200730597



● **502135**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

NISSAN JUKE (F15) 10> NV200 10>
PULSAR (C12, C13, N17) 12>

Réf. OE:

14460-1KB2B



● **502137**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

MCD CLASSE C (W204, S204, C204) 07>
CLASSE E (A207, C207, W212, S212) 09>

Réf. OE:

2710901429 / A2710901429



● **502138**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

BMW X5 (F15, F85) 13> X6 (F16, F86)
14>

Réf. OE:

13717638569



● **502139**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

MCD CLASSE C (A205, W205, S205) 14>
CLASSE E (A207, C207, W212, S212) 09>

Réf. OE:

2740901029 / A2740901029



● **502140**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

BMW X5 (F15, F85) 13> X6 (F16, F86)
14>

Réf. OE:

13717638568



● **502141**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 5 (E60, E61) 03>

Réf. OE:

11617803748





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **502142**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 1 (F20, F21) 11> SERIE 2 (F22, F23, F44, F45, F46) 14>

Réf. OE:

13717604033



● **502143**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT LAGUNA III (BT0/1, KT0/1, DT0/1) 07>

Réf. OE:

8200551942



● **502144**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03> TT (8J3, 8J9) 06>; SEAT ALTEA - XL (5P1, 5P5, 5P8) 04>

Réf. OE:

1K0 129 684L / 1KD 129 684



● **502145**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1, SB_, SR_) 05> CLIO III GRANDTOUR (KR0/1_) 08>

Réf. OE:

8200468372 / 8200527669



● **502146**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

OPEL ASTRA J - GTC (P10) 09>

Réf. OE:

13265280 / 1302123



● **502147**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

MCD CLASSE GL (X164) 06> CLASSE M (W164) 05>14

Réf. OE:

A1645051361 / 1645051361



● **502148**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

DACIA DUSTER 10> LOGAN (LS_), MCV, PICK-UP, EXPRESS 04> SANDERO 08>12

Réf. OE:

8200331958



● **502149**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT ESPACE V 15> GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> MEGANE IV (K9A/M_) 15>

Réf. OE:

144602744R



● **502165**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

ALFA MITO (955) 08>; FIAT GRANDE PUNTO / PUNTO / PUNTO EVO (199) 08>

Réf. OE:

51871134 / 51878736



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **502166**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

DACIA DOKKER (KE_) 13>;RENAULT CAPTUR (J5_) 13>;RENAULT CLIO IV (BH_)/ GRANDTOUR 13>

Réf. OE:
165758885R



● **502167**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

FIAT DOBLÒ (152, 263) 10>

Réf. OE:
51901753 / 51832089



● **55990**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

AUDI A4 (8E2, 8E5, B6) 00>04;SKODA SUPERB (3U4) 02>08

Réf. OE:
3B0 145 834P / 8D0 145 834L



● **56802**

Détecteur de l'usure des plaquettes de frein

AFFECTATIONS:

SEAT IBIZA III (6L1) 02>;VW LUPO (6X1, 6E1) 98>05;VW POLO IV (6Q_, 9N_) 01>

Réf. OE:
6X0698451 / 6X0698451A



● **57280**

Support moteur

AFFECTATIONS:

HYUNDAI I10 (AC3) 19> I10 (IA) 14>

Réf. OE:
21810B4000



● **57291**

Support moteur

AFFECTATIONS:

AUDI TT (8J3, 8J9) 06>;VW CC (358) 11>;VW PASSAT (3C2, 3C5, 362, 365, A32, A33) 05>

Réf. OE:
3C0 199 855 K / 3C0 199 855 B



● **57297**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHERY TIGGO 5X | TIGGO 4 17>;DR DR 5 07>14;DR DR 5.0 SUV 20>

Réf. OE:
T21-1001110



● **57298**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHERY TIGGO 5X | TIGGO 4 17>;DR DR 5 07>14;DR DR 5.0 SUV 20>

Réf. OE:
T21-1001110CA / T21-1001110RA



● **57300**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHERY TIGGO 5X | TIGGO 4 17>;DR DR 5 07>14;DR DR 5.0 SUV 20>

Réf. OE:
T21-1001710





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **57301**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHERY TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO 21>;DR DR 7.0 SUV 23>

Réf. OE:

206000096AA



● **57302**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHERY TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO 21>;DR DR 7.0 SUV 23>

Réf. OE:

206000569AA / 206000447AA



● **57303**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHERY TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO 21>;DR DR 7.0 SUV 23>

Réf. OE:

206000100AA



● **57304**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHERY TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO 21>;DR DR 7.0 SUV 23>

Réf. OE:

206000119AA



● **57317**

Support moteur

AFFECTATIONS:

NISSAN X-TRAIL (T31) 07>;RENAULT KOLEOS I (HY_) 08>

Réf. OE:

11210JY00A / 11210JY00B



● **6808**

Kit de réparation, levier de changement de vitesse

AFFECTATIONS:

FIAT 126 72>00 500 57>76

Réf. OE:

4111917



● **7985**

Butée élastique, silencieux

AFFECTATIONS:

ALFA 147 (937) 01> 156 (932) 97>06 BRERA, SPIDER (939) 06>;CITROEN JUMPER (244, Z_) 02>

Réf. OE:

46777942 / 60816514



● **80926**

Jauge de niveau d'huile

AFFECTATIONS:

MAZDA 3 (BM) 13> 6 (GJ, GH) 13> CX-3 (DK) 15> CX-5 (KE, GH) 12> CX-5 (KF) 17>

Réf. OE:

PE0110450



● **80927**


Jauge de niveau d'huile

AFFECTATIONS:

CITROEN C4 (B7, NC_) 09> C4 PICASSO I, GRAND PICASSO I (UA, UD_) 07> JUMPY 16>

Réf. OE:

9807609180 / 9809897580



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **56551**

Tuyauterie du réfrigérant

AFFECTATIONS:

AUDI A4 (8K_) -ALLROAD (8KH) 07> A5 (8_,8F7) 07> Q5 (8RB) 08>

Réf. OE:

06E 121 045 AB / 06E 121 045 J



● **56552**

Tuyauterie du réfrigérant

AFFECTATIONS:

AUDI A4 (8K_) -ALLROAD (8KH) 07> A5 (8_,8F7) 07> Q7 (4LB) 06>

Réf. OE:

06E 121 045 BA / 06E121045AE



● **56553**

Tuyauterie du réfrigérant

AFFECTATIONS:

AUDI A4 (8K_) -ALLROAD (8KH) 07> A5 (8_,8F7) 07> A6 (4F2, 4F5) - ALLROAD (4FH) 04>

Réf. OE:

03L 121 065 K



● **58116**

Durite de radiateur

AFFECTATIONS:

AUDI A8 (4H_) 09>

Réf. OE:

4H1 819 372AE



● **58117**

Durite de radiateur

AFFECTATIONS:

BMW X3 (F25) - X4 (F26) 10>

Réf. OE:

17128511848 / 17 12 8 571 619



● **58119**

Durite de radiateur

AFFECTATIONS:

CHEVROLET AVEO (T300) 11> CRUZE (J300-J305-J308) 09> ORLANDO (J309) 10> TRAX 13>

Réf. OE:

27183P8100



● **81581**

Vase d'expansion, liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

CITROEN C4 PICASSO II, GRAND PICASSO II 13>

Réf. OE:

9678514680



● **82027**

Pompe à eau additionnelle

AFFECTATIONS:

AUDI Q4 (F4B, F4N) 21>;CUPRA BORN (K11) 21>;SKODA ELROQ (PYL) 24>;SKODA ENYAQ IV 20>

Réf. OE:

1EA 965 567B / 1EA 965 567



● **83071**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

FORD RANGER IV 22>

Réf. OE:

MB3G-7A095-DA / 2556346





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **83072**
Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

AUDI Q8 E-TRON SUV (GEG) 22> Q8 E-TRON SPORTBACK (GET) 22>

Réf. OE:
4KE819030



● **83073**
Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17> MODEL Y (5YJY) 19>

Réf. OE:
1523003-00-B



● **83074**
Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17> MODEL Y (5YJY) 19>

Réf. OE:
107708300A / 107708300B



● **84044**
Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

FORD TRANSIT 06> TRANSIT (F__) - TOURNEO 00>06

Réf. OE:
1126980 / 4612898



● **84051**
Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 2 (G42) 21> SERIE 3 (G20, G21) 18> SERIE 4 (G22, G23, G26, G82) 20>

Réf. OE:
16670WAA01 / 16670WAA03



● **84052**
Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

HONDA CR-V III (RE) 06> CIVIC IX (FK) 13>;HYUNDAI IX35 (LM) 09>;KIA SPORTAGE (SL) 10>

Réf. OE:
256002S000 / 256002S001



● **84053**
Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 7 (G70) 22> X7 (G07) 19>

Réf. OE:
11539468426



● **84054**
Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 1 (F20, F21) 11> SERIE 3 (F30, F31, F34) 11> SERIE 4 (F32, F33, F36) 14>

Réf. OE:
11428507694 / 8507694



● **84055**
Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

VW MULTIVAN VI (SG_) 15> TRANSPORTER V (7H_, 7E_) 03> TRANSPORTER VI (SF_, SG_) 15>

Réf. OE:
03L121132K / 03L121131K



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

Juillet 2026



● **84058**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

SEAT IBIZA V (KJ1) 17>;SKODA KODIAQ
(NS7) 17>;VW ARTEON (3H7, 3H9) 17>

Réf. OE:

04L 121 131AA / 04L121131AB



● **84059**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225, 227)
18> S90 II - V90 II 16> XC 60 II 17>

Réf. OE:

32263962



● **84060**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20>;KIA
SORENTO IV (MQ4) 20>;KIA SPORTAGE
V (NQ5) 21>

Réf. OE:

25600-2M800



● **84061**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

HYUNDAI ACCENT V (HC) 18>

Réf. OE:

25600-2M052



● **84062**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 2 (G42) 21> SERIE 3 (G20,
G21) 18> SERIE 4 (G22, G23, G26, G82)
20>

Réf. OE:

11538642560



● **84063**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 1 (F40) 19> SERIE 2 (F22,
F23, F44, F45, F46) 19> X1 (F48) 15>

Réf. OE:

11538843405 / 11538631943

