

FAST NEWS 2.0

interactive

CLICCA SU/CLICK ON 

NUOVI ARTICOLI
DISPONIBILI EN STOCK!



Septembre 2025



● **20141**

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

CITROEN JUMPY 16> SPACETOURER 16>;FIAT ULYSSE AUTOBUS 22>;OPEL VIVARO C (K0) 19>

Réf. OE:
98 165 579 80



● **20156**

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

MITSUBISHI COLT II/III (C1_A, C5_A) 86>92 LANCER V/VI 92>96

Réf. OE:
MB573524



● **20158**

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

HONDA CITY (GD_) 03> JAZZ II (GD) 02>08

Réf. OE:
51350-SAA-E01 / 51350-SAE-T01



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● 20164

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

HONDA CIVIC X (FC_, FK) 16>

Réf. OE:

51360TGLG00 / 51350TBAA11



● 20165

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

NISSAN PRIMERA (P12, WP12) 02>

Réf. OE:

54500AV600 / 54501AV600



● 20250

Suspension, bras de liaison

AFFECTATIONS:

AUDI A8 (4N2, 4N8) 17> E-TRON (GEA, GEN_) 18> Q7 (4MB, 4MG) 15> Q8 (4MN) 18>

Réf. OE:

4M0407183B / 4M0407183A



● 40660

Suspension, stabilisateur

AFFECTATIONS:

TOYOTA RAV 4 III (ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) 05>

Réf. OE:

48818-42010 / 48818-0R010



● 40667

Suspension, stabilisateur

AFFECTATIONS:

TOYOTA AURIS (ADE15,NDE15,NRE15,ZZE15,ZRE15) 06> AVENSIS (T27) 09>

Réf. OE:

48818-05120 / 48818-12280



● 40668

Suspension, stabilisateur

AFFECTATIONS:

TOYOTA AVENSIS (T25, _ACM2_) 01>

Réf. OE:

48815-44030



● 500000

Coupelle de suspension

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 5 (G30, G31) 16>

Réf. OE:

33506884486 / 33506884487



● 53874

Coupelle de suspension

AFFECTATIONS:

VW BEETLE (5C7) 11> JETTA IV (162) 10>

Réf. OE:

5C0513353B



● 53876

Coupelle de suspension

AFFECTATIONS:

MAZDA 2 (DJ,DL) 14> CX-3 (DK) 15>

Réf. OE:

DA6A28380





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● **53879**

Coupelle de suspension

AFFECTATIONS:

NISSAN MICRA II (K11) 92>03

Réf. OE:

543201F500 / 543204F102



● **53939**

Suspension, corps de l'essieu

AFFECTATIONS:

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 07>

Réf. OE:

K04721356AA / 04721356AA



● **53940**

Suspension, corps de l'essieu

AFFECTATIONS:

AUDI Q4 (F4B, F4N) 21>;CUPRA BORN (K11) 21>;SKODA ENYAQ IV COUPE (5AC) 21>;VW ID.4 20>

Réf. OE:

1EA505145R / 1EA505145K



● **53941**

Kit de réparation, corps de l'essieu

AFFECTATIONS:

RENAULT LAGUNA III (BT0/1, KT0/1, DT0/1) 07>

Réf. OE:

550446624R / 550450001R



● **56161**

Butée élastique, suspension

AFFECTATIONS:

RENAULT CLIO IV (BH_)/ GRANDTOUR 13>

Réf. OE:

552405569R



● **56772**

Butée élastique, suspension

AFFECTATIONS:

AUDI A1 (GBA, GBH) 18>;SKODA KAMIQ (NW4) 19>;SKODA SCALA 18>;VW POLO VI (AW1, BZ1) 17>

Réf. OE:

2Q0511357A



● **AX7155**

Rotule de direction intérieure, barre de connexion

AFFECTATIONS:

MITSUBISHI COLT CZC (RG) 06> COLT VI (Z2_W, Z3_V) 04>;SMART FORFOUR (454) 04>

Réf. OE:

MR594094



● **AX7159**

Rotule de direction intérieure, barre de connexion

AFFECTATIONS:

NISSAN PIXO (UA0) 09>;SUZUKI ALTO II/III/IV/V/VI/VII/VIII 09>

Réf. OE:

48510-4A00C



● **AX7160**

Rotule de direction intérieure, barre de connexion

AFFECTATIONS:

NISSAN X-TRAIL (T32) 13>

Réf. OE:

D85214BA0A



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store

Commandez-les à votre distributeur local!

3



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

CLICCA SU/CLICK ON

Septembre 2025



AX7161

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

FORD GALAXY (CK) 15> MONDEO V 14>
S-MAX 15>

Réf. OE:
1824228



AX7163

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

HONDA INSIGHT (ZE_) 09> JAZZ III (GE_,
GG_, GP_) 08>

Réf. OE:
53010TF0003



AX7165

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

NISSAN CUBE (Z12) 10> NV200 10>

Réf. OE:
48521-3U025 / 48521-3U010



AX7166

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

SUZUKI SWIFT IV (EY, GY) 10>

Réf. OE:
48830-68L00



AX7182

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

SUBARU FORESTER (SF, SG, SH) 08>
FORESTER (SJ) 13> IMPREZA I/II/III (G_)
08>

Réf. OE:
34160XA010



AX7185

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

KIA PICANTO (TA) 11>17

Réf. OE:
57724-1Y500



AX7186

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

HYUNDAI I40 (VF) 11>

Réf. OE:
57724-3Z000



AX7255

Rotule de direction
intérieure, barre de
connexion

AFFECTATIONS:

HYUNDAI SANTA FÉ IV (TM) 18>

Réf. OE:
57726S2100



BD5092

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

MCD CLS (C257) 17> CLASSE C (A205,
W205, S205) 14> EQC (N293) 19>

Réf. OE:
A205 326 04 17 / 205 326 04 17





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● BD5093

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

MCD SPRINTER 3 T, 3,5-T, 4-T, 5-T (907, 910) 18> ESPRINTER (910) 20>

Réf. OE:

A9063202089 / 9063202089



● BD5099

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17> MODEL Y (5YJY) 19>

Réf. OE:

104439600C / 118839600B



● BR3710

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI SONATA VII (LF) 14>; KIA OPTIMA 15>

Réf. OE:

54501-E6100



● BR3711

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI SONATA VII (LF) 14>; KIA OPTIMA 15>

Réf. OE:

54500-E6100



● BR3714

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 3 (E46) 98>05

Réf. OE:

31121096222 / 31126758534



● BR3715

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 3 (E46) 98>05

Réf. OE:

31121096221 / 31126758533



● BR3747

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17> MODEL Y (5YJY) 19>

Réf. OE:

104435600C / 104435900A



● BR3748

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17> MODEL Y (5YJY) 19>

Réf. OE:

104435400A



● BR3765

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

BMW X3 (G01) 17>18 X4 (G02) 18> IX3 (G08) 20>

Réf. OE:

31106870972 / 31106871468



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● BR3766

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

BMW X3 (G01) 17>18 X4 (G02) 18> IX3
(G08) 20>

Réf. OE:

33 30 8 865 615 / 31106870971



● BR3768

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

SUZUKI ACROSS (A5Z_) 20>;TOYOTA
RAV 4 V (_A5_, _H5_) 18>

Réf. OE:

T4877 04205 000



● BR3769

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

SUZUKI ACROSS (A5Z_) 20>;TOYOTA
RAV 4 V (_A5_, _H5_) 18>

Réf. OE:

4879042030



● BR3770

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 18>

Réf. OE:

4876042070



● BR3771

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 18>

Réf. OE:

4878042070



● BR3772

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI BAYON (BC3) 21> I20 (BC3,
BI3) 20>

Réf. OE:

54501Q0000



● BR3773

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI BAYON (BC3) 21> I20 (BC3,
BI3) 20>

Réf. OE:

54500Q0000



● BR3775

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI GALLOPER I/II (JK-01)
98>;MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 99>

Réf. OE:

MB109631 / MB109631A



● BR3776

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI GALLOPER I/II (JK-01)
98>;MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 99>

Réf. OE:

MB109630A





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● BR3777

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**MITSUBISHI L 200 (K__T), L 200 (KB_T,
KA_T) 96>03 PAJERO II (V3_W, V2_W,
V4_W) 90>00**

Réf. OE:

MR124880 / MR296094



● BR3778

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**MITSUBISHI L 200 (K__T), L 200 (KB_T,
KA_T) 96>03 PAJERO II (V3_W, V2_W,
V4_W) 90>00**

Réf. OE:

MR124879 / MR296093



● BR3779

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**NISSAN NAVARA (D23) 14>;RENAULT
ALASKAN 17>**

Réf. OE:

545004KH2A / 545004KH4A



● BR3780

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**NISSAN NAVARA (D23) 14>;RENAULT
ALASKAN 17>**

Réf. OE:

545014KH4A / 545014KH2A



● BR3781

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**FIAT FULLBACK (KT_) 16>;MITSUBISHI
L200 (MQ) 14>**

Réf. OE:

4013A648 / 4013A472



● BR3782

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**FIAT FULLBACK (KT_) 16>;MITSUBISHI
L200 (MQ) 14>**

Réf. OE:

4013A647 / 4013A471



● BR3783

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**FORD RANGER (TU_) 99>;MAZDA BT-50
(CD) 06>**

Réf. OE:

2M34 3084 CC / 4 931 276



● BR3784

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**FORD RANGER (TU_) 99>;MAZDA BT-50
(CD) 06>**

Réf. OE:

UH7134260A / UH7234260



● BR3785

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**SUBARU FORESTER (SF, SG, SH) 08>
OUTBACK II/III/IV/V (B_) 09> XV (GT)
14>**

Réf. OE:

20252SC000



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store

Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● BR3786

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

SUBARU FORESTER (SF, SG, SH) 08>
OUTBACK II/III/IV/V (B_) 09> XV (GT) 14>

Réf. OE:
20252SC010



● BR3787

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

KIA CARNIVAL II/III (GQ, VQ) 05>

Réf. OE:
552404D001 / 552404D000



● BR3788

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

KIA CARNIVAL II/III (GQ, VQ) 05>

Réf. OE:
552304D000



● BR3789

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

MAZDA 6 (GJ, GH) 13>

Réf. OE:
GHP928500



● BR3790

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

SUZUKI SWACE (AMZ_) 20>; TOYOTA C-HR (_X1_) 16>; TOYOTA COROLLA CROSS (_G10_) 21>

Réf. OE:
4877047010 / 4877006010



● BR3791

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

SUZUKI SWACE (AMZ_) 20>; TOYOTA C-HR (_X1_) 16>; TOYOTA COROLLA CROSS (_G10_) 21>

Réf. OE:
T4879 0F401 00



● BR3792

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

AUDI A6 (4B, C5) - A6 ALLROAD (4BH) 97>05; VW PASSAT (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 97>05

Réf. OE:
4B0501530B / 4B0501530C



● BR3793

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 95>

Réf. OE:
4871035030



● BR3794

Bras de liaison, suspension de roue

AFFECTATIONS:

SUZUKI ACROSS (A5Z_) 20>; TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 18>

Réf. OE:
T4871 04205 000





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

CLICCA SU/CLICK ON

Septembre 2025



● BR3797

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

MAZDA 3 (BP) 19>

Réf. OE:

BCKE34300F / BCKE34300G



● BR3798

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

MAZDA 3 (BP) 19>

Réf. OE:

BDER34350A / BCKE34350G



● BR3799

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

KIA SORENTO III (UM) 15>

Réf. OE:

55280C5050



● BR3800

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

KIA SORENTO III (UM) 15>

Réf. OE:

55270C5050



● BR3805

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**HYUNDAI TUCSON (TLE) 15>; KIA
SPORTAGE (QL, QLE) 15>**

Réf. OE:

55220D3050 / 55210D3050



● BR3806

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**MCD CLS (C219) 04> CLASSE E (W211,
S211, VF211) 02>**

Réf. OE:

2113501806 / A2113501806



● BR3811

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI KONA (OS) 17>

Réf. OE:

55280J9500



● BR3812

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI KONA (OS) 17>

Réf. OE:

55270J9500



● BR3813

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

**TOYOTA LAND CRUISER (_URJ20_,
J20_) 07>**

Réf. OE:

4806860030 / 4806809100



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 CLICCA SU/CLICK ON interactive
Septembre 2025



● BR3814

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

TOYOTA LAND CRUISER (_URJ20_,
J20_) 07>

Réf. OE:
4806960030



● BR3818

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI KONA (OS) 17> I30 (PDE)
17>; KIA CEE'D (CD), PRO CEE'D (CD) 18>

Réf. OE:
55101G4AA0



● BR3819

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI KONA (OS) 17> I30 (PDE)
17>; KIA CEE'D (CD), PRO CEE'D (CD) 18>

Réf. OE:
55100G4AA0



● BR3820

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

LEXUS LS (UVF_, USF_, F4_) 06>

Réf. OE:
4861059085 / 4861059125



● BR3821

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

LEXUS LS (UVF_, USF_, F4_) 06>

Réf. OE:
4863059085



● BR3851

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

CHRYSLER SEBRING (JR, ST-22) 01>
STRATUS (JA,JX) 95>01; DODGE
STRATUS II 00>06

Réf. OE:
4782974AB / 4782974AC



● BR3852

Bras de liaison, suspension
de roue

AFFECTATIONS:

CHRYSLER SEBRING (JR, ST-22) 01>
STRATUS (JA,JX) 95>01; DODGE
STRATUS II 00>06

Réf. OE:
4764409AC / 4782975AA



● BS5092

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

MCD CLS (C257) 17> CLASSE C (A205,
W205, S205) 14> EQC (N293) 19>

Réf. OE:
A205 326 03 17 / 205 326 03 17



● BS5093

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

MCD SPRINTER 3 T, 3,5-T, 4-T, 5-T (907,
910) 18> ESPRINTER (910) 20>

Réf. OE:
9063201989 / A9063201989





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 CLICCA SU/CLICK ON interactive
Septembre 2025



● BS5099

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17> MODEL Y (5YJY) 19>

Réf. OE:

118839100B / 104439100D



● BX5236

Entretoise/tige, stabilisateur

AFFECTATIONS:

BMW X3 (G01) 17> X4 (G02) 18> IX3 (G08) 20>

Réf. OE:

33 55 6 870 702



● CX9295

Rotule de suspension

AFFECTATIONS:

JEEP CHEROKEE (K_, XJ, W_), WRANGLER I (YJ, SJ_) 98> WRANGLER III (JK) 07>

Réf. OE:

05012432AA / 68004085AA



● CX9306

Rotule de suspension

AFFECTATIONS:

NISSAN PATHFINDER (R51) 05>

Réf. OE:

551A0-EB21A



● CX9308

Rotule de suspension

AFFECTATIONS:

NISSAN PATHFINDER (R51) 05>

Réf. OE:

55501EB31A / 54500EB31A



● CX9310

Rotule de suspension

AFFECTATIONS:

NISSAN NAVARA (D40) 04> PATHFINDER (R51) 05>

Réf. OE:

40110EB300



● RD4769

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

FORD RANGER (TKE) 11>

Réf. OE:

AB313289BA / 1910477



● RS4769

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

FORD RANGER (TKE) 11>

Réf. OE:

UC2N32290



● RX0075

Rotule de barre de connexion

AFFECTATIONS:

KIA RIO I (DC, DC_) 00>05 RIO II/III (JB, UB) 05>

Réf. OE:

MDX50-32280



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● **3720**
Moyeu de roue

AFFECTATIONS:

ALFA GIULIETTA (940) 10>

Réf. OE:
51832400



● **3726**
Moyeu de roue

AFFECTATIONS:

CITROEN C4 III (B_) 20> C4 X (BD_, BE_, BF_) 22>;DS DS 3 (U_) 18>;FIAT 600E (365_) 23>

Réf. OE:
9822351880



● **3732**
Moyeu de roue

AFFECTATIONS:

HYUNDAI I10 (IA) 14>

Réf. OE:
52750B9000



● **3733**
Moyeu de roue

AFFECTATIONS:

FORD KUGA II (DM2) 13>

Réf. OE:
CV612C299BND / CV612C299BNC



● **3740**
Moyeu de roue

AFFECTATIONS:

MAZDA 3 (BP) 19> CX-30 (DM) 19>

Réf. OE:
BEET2615X / BDWP2615X



● **3741**
Moyeu de roue

AFFECTATIONS:

CITROEN JUMPY 07>11;FIAT SCUDO (270_) 07>;PEUGEOT EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_, VF3V_) 07>

Réf. OE:
1401393280 / 1440088280



● **3743**
Moyeu de roue

AFFECTATIONS:

AUDI A4 (8H7, 8HE, 8EC, 8ED) 04> A6 (4B, C5) - A6 ALLROAD (4BH) 97>05 A8 (4E_) 02>10

Réf. OE:
4D0407613B / 4D0407613D



● **40622**
Fourchette de débrayage,
embrayage

AFFECTATIONS:

MITSUBISHI L 200 (K_T), L 200 (KB_T, KA_T) 86> PAJERO I (L04_G, L14_G) 82>91

Réf. OE:
MD703275



● **40623**
Fourchette de débrayage,
embrayage

AFFECTATIONS:

TOYOTA AURIS (ADE15,NDE15,NRE15,ZZE15,ZRE15) 06> AVENSIS (_T22_) 97>03

Réf. OE:
3120417010





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0

CLICCA SU/CLICK ON

interactive

Septembre 2025



● 40624

Fourchette de débrayage,
embrayage

AFFECTATIONS:

NISSAN NP300 08> TERRANO I - II
(WD21, R20, R50) 92>

Réf. OE:

305310W800 / 3053102N00



● 40673

Vis-bouchon, carter d'huile

AFFECTATIONS:

MAZDA 2 (DJ,DL) 14> 3 (BP) 19> 3 (BM)
13> 6 (GJ, GH) 13> CX-3 (DK) 15>

Réf. OE:

FS50-21-249



● 45222

Tuyauterie de carburant

AFFECTATIONS:

FIAT DOBLÒ (119, 123) 01> DOBLÒ
(223) 01> IDEA (350_) 03> PALIO
(178BX, 178DX) 96>

Réf. OE:

55219333 / 46810782



● 502012

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

FIAT FIORINO (225) 08> QUBO (225) 08>

Réf. OE:

51856675 / 52094947



● 502041

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 02>

Réf. OE:

PNH500380 / PNH500381



● 502042

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

VOLVO XC40 (536) 17>

Réf. OE:

32252661



● 502043

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

VOLVO S60 II - V60 - XC 60 10> S60 III -
V60 II (224, 225, 227) 18>

Réf. OE:

31657732



● 502044

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

DACIA JOGGER 22>;NISSAN JUKE
19>;RENAULT ARKANA I 19>;RENAULT
CAPTUR II 20>

Réf. OE:

1446000Q3C / 1446000Q4C



● 502045

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

HYUNDAI TUCSON (TLE) 15>;KIA
SPORTAGE (QL, QLE) 15>

Réf. OE:

282662U200



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

CLICCA SU/CLICK ON

Septembre 2025



● **502046**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

FORD FOCUS I (DFW, DNW, DAW, DBW) 98>05 FOCUS II (DA_, DAW_) 04>

Réf. OE:

1M519R504AB / 1133898



● **55993**

Gaine de suralimentation

AFFECTATIONS:

RENAULT FLUENCE (L30_) 10> GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> MEGANE III (_Z0/1_) 08>

Réf. OE:

144603264R / 144602899R



● **56107**

Suspension, arbre de cardan

AFFECTATIONS:

VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 03> TRANSPORTER V (7H_, 7E_) 03>

Réf. OE:

7H3 521 102 A



● **57245**

Support moteur

AFFECTATIONS:

FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 08>

Réf. OE:

1 539 058 / 1 536 513



● **57249**

Suspension, boîte de vitesse manuelle

AFFECTATIONS:

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> MEGANE IV (K9A/M_) 15> SCÉNIC III (JZ0/1_) 09>

Réf. OE:

11 22 198 16R



● **57251**

Support moteur

AFFECTATIONS:

VOLVO XC 90 (275) 02>

Réf. OE:

30723702 / 30723147



● **57256**

Support moteur

AFFECTATIONS:

CHEVROLET ESPERO (KLEJ) 91>99 LANOS (KLAT) 97> NEXIA (KLETN) 95>97

Réf. OE:

96227422 / 90279537



● **60134**

Tirette à câble, boîte de vitesse manuelle

AFFECTATIONS:

NISSAN PRIMASTAR (X83) 02>; OPEL VIVARO A (E7, F7, J7) 01>; RENAULT TRAFIC II (EL, JL, FL) 01>

Réf. OE:

3444500Q0C



● **6502**

Kit de distribution par chaîne

AFFECTATIONS:

OPEL MOVANO B (X62) 10>; RENAULT MASTER IV (EV, UV, FV, JV) 10>

Réf. OE:

130C19924R / 130C11863R





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0

CLICCA SU/CLICK ON

interactive

Septembre 2025



● **6503**

Kit de distribution par chaîne

AFFECTATIONS:

IVECO DAILY III 06> DAILY V 11>

Réf. OE:

5802009617 ** / 5801375558



● **70257**

Butée élastique, silencieux

AFFECTATIONS:

**CITROEN BERLINGO (B9) 08> C4
PICASSO I, GRAND PICASSO I (UA_, UD_)
07> C6 (TD_) 05>**

Réf. OE:

1755N4



● **70265**

Butée élastique, silencieux

AFFECTATIONS:

OPEL MOKKA (J13) 13>

Réf. OE:

95468211 / 863001



● **70270**

Butée élastique, silencieux

AFFECTATIONS:

**RENAULT MEGANE I - MEGANE SCÉNIC
(_A0/1_, JA0/1_) 95>99; TALBOT
HORIZON 78>86**

Réf. OE:

7700846928 / 7700655644



Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

CLICCA SU/CLICK ON

Septembre 2025



● **56521**

Tuyauterie du réfrigérant

AFFECTATIONS:

AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03> TT (8J3, 8J9) 06>; SEAT ALTEA - XL (5P1, 5P5, 5P8) 04>

Réf. OE:

03L 121 065 T



● **56533**

Tuyauterie du réfrigérant

AFFECTATIONS:

PEUGEOT 206 (2A/C, 2D, 2E/K, T3E) 98>

Réf. OE:

9686650180 / 1323.FG



● **56534**

Tuyauterie du réfrigérant

AFFECTATIONS:

AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10>; SEAT IBIZA IV (6J1, 6J5, 6J8) 08>; VW TIGUAN (5N_) 07>

Réf. OE:

03C121065F



● **56535**

Tuyauterie du réfrigérant

AFFECTATIONS:

OPEL VIVARO A (E7, F7, J7) 01>; RENAULT CLIO II (SB0/1/2_, BB0/1/2_, CB0/1/2_) 98>

Réf. OE:

4415802 / 9109841



● **58035**

Durite de radiateur

AFFECTATIONS:

SEAT TOLEDO I (1L) 91>99; VW CORRADO (53I) 87>95; VW GOLF II (19E, 1G1) 83>92

Réf. OE:

068 121 063M



● **81530**

Vase d'expansion, liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

BMW X3 (G01) 17> X4 (G02) 18> X5 (G05) 18> X6 (G06) 19> X7 (G07) 19> XM (G09) 22>

Réf. OE:

17138610661



● **81532**

Vase d'expansion, liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

MASERATI GHIBLI (M157) 13> LEVANTE 16> QUATTROPORTE VI 12>

Réf. OE:

670031651 / 670007905



● **81805**

Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

MCD CLASSE C (A205, W205, S205) 14> CLASSE E (W213, S213, C238, A238) 16>

Réf. OE:

2642001501 / A2642001501



● **81888**

Bride de liquide de refroidissement

AFFECTATIONS:

AUDI A1 (GBA, GBH) 18> A3 (8VA, 8VS, 8V7, 8VK, 8VF, 8VM) 13> Q2 (GAB) 16>; SKODA SCALA 18>

Réf. OE:

1K0 122 291 BN





ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive

CLICCA SU/CLICK ON

Septembre 2025



● **81889**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10> A3
(8P1, 8PA, 8P7) 03>; SEAT ALHAMBRA
(7V8, 7V9) 96>10

Réf. OE:
1J0 122 291 C



● **81890**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10> A1
(GBA, GBH) 18> A4 (8W2, 8W5, B9)
15>; SKODA SCALA 18>

Réf. OE:
04E121121E / 04E 121 121 L



● **81891**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

AUDI A1 (GBA, GBH) 18> A3 (8VA, 8VS,
8V7, 8VK, 8VF, 8VM) 13> A3 (8YA, 8YS)
20>

Réf. OE:
06K121132D / 06K121132F



● **81892**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

AUDI A3 (8VA, 8VS, 8V7, 8VK, 8VF,
8VM) 13> TT (FV3, FV9) 14>; SEAT
ARONA (KJ7) 17>

Réf. OE:
5Q0121619A



● **81893**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

AUDI A4 (8K_) -ALLROAD (8KH) 07> A5
(8_, 8F7) 07> A7 (4GA, 4GF) 10> A8
(4H_) 09>

Réf. OE:
059121506E / 059121506H



● **81894**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

MCD CLK (C209, A209) 02> CLS (C219)
04> CLS (C218) 11> CLASSE G (W461,
W463) 89>

Réf. OE:
A6422001156 / 6422001156



● **81895**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

MCD CLK (C209, A209) 02> CLS (C219)
04> CLASSE C (W203, S203, CL203) 00>

Réf. OE:
6422002115 / 6422000415



● **81896**

Bride de liquide de
refroidissement

AFFECTATIONS:

MCD CLS (C218) 11> CLASSE C (W204,
S204, C204) 07> CLASSE GL (X164) 06>

Réf. OE:
6422002215 / A642 200 16 15



● **83009**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

CITROEN JUMPER (250) 06>; FIAT
DUCATO (250) 06>; IVECO DAILY II
99>; IVECO DAILY III 06>

Réf. OE:
504078695 / 5801845333



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store

Commandez-les à votre distributeur local!



ORIGINAL[®]
BIRTH ITALY

FAST NEWS! 2.0 interactive
Septembre 2025

CLICCA SU/CLICK ON



● **83010**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

LANDROVER DEFENDER (L663) 19>
RANGE ROVER IV (LG) 12> RANGE
ROVER SPORT (LW) 13>

Réf. OE:
LR121390



● **83011**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

SUBARU FORESTER (SJ) 13> FORESTER
(SK_) 18> IMPREZA V (GT_, GK_) 16>
LEVORG 15>

Réf. OE:
31237AA100



● **83012**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

HYUNDAI KONA (OS) 17> TUCSON
(NX4E) 20>

Réf. OE:
264002J400



● **83013**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

HYUNDAI IONIQ (AE, NE) 16> KONA
(OS) 17>; KIA CEE'D (CD), PRO CEE'D
(CD) 18>

Réf. OE:
2641003HA0



● **83014**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

VOLVO XC40 (536) 17>

Réf. OE:
32208285



● **83015**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

CITROEN C4 SPACETOURE (3A_, 3D_,
3E_) 18> C5 AIRCROSS 18> JUMPER
(250) 06>

Réf. OE:
9826074680



● **83018**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

BMW SERIE 1 (F20, F21) 11> SERIE 2
(F22, F23, F44, F45, F46) 14> X1 (E84)
09>

Réf. OE:
11427810481 / 8507626



● **83020**

Radiateur d'huile

AFFECTATIONS:

FIAT FREEMONT (JF_) 11>; JEEP
CHEROKEE, GRAND CHEROKEE (KL, WL,
WK2) 10>

Réf. OE:
K68596317AB / K68310865AF

